# 高所作業で災害増加

## 防犯設備施工に伴う安全対策の動画を一般公開

### JEAS

防犯設備の施工に際し、高所作業に伴う災害が増加している。こうした状況を踏まえ、JEAS（日本万引防止システム協会、東京都新宿区、稲本義範会長、TEL03・3355・2322）は、「脚立等の高所作業の安全対策」と題した動画を公開した。公開した動画は、JEASの勉強会の内容を披露するもので、防犯設備の施工に携わる関係者に有益な内容となっている。

高所作業は、2m以上の高さで行うもので、防犯カメラの設置などが該当する。高所作業時に墜落したり落下した結果、工事担当者が骨折するだけに止まらず、最悪の場合には死亡するケースもある。

公開した動画では、典型的な災害発生原因とその対策を紹介。実際の工事で想定される、脚立を用いて作業する際の注意点を具体的に説明しており、安全対策の見直しにも活用できる。動画はQRコード（https://www.youtube.com/watch?v=xVKvSFKlky4）から視聴できる。